

Pris på årlig/halvårlig service på Roland Soljet Pro 3 - XJ540/640/740/XC540/SC545

Deler som skiftes:

12 stk Dampere

6 stk Captop

1 stk Flush Filter

1 stk Y filter

2 stk Wipere

1 stk Wiper Scraper

Oppgradering av firmware på printer, justering av wire, kalibrering, kalibrering av print & cut, kontroll av pumpe & smøring av bevegelige deler.

Oppgradering av Versa Works & icc-profiler

Kun Kr 6800,- inkl. arbeidstid.

Reisekostnader kommer i tillegg.

Printhoder, pumper & andre deler som normalt ikke skiftes ved hver service kommer i tillegg. (også arbeidstid ved skifting av dette)

Alle priser er ex. Mva.

