

Pris på årlig/halvårlig service på Roland VP 300/VP 540/Asbru Compact 30+/54+

Deler som skiftes:

8 stk Dampere

4 stk Captop

2 stk Wipere

1 stk Wiper Scraper

Oppgradering av firmware på printer, justering av wire, kalibrering, kalibrering av print & cut, kontroll av pumpe & smøring av bevegelige deler.

Oppgradering av Versa Works & icc-profiler

Kun Kr 4850,- inkl. arbeidstid.

Reisekostnader kommer i tillegg.

Printhoder, pumper & andre deler som normalt ikke skiftes ved hver service kommer i tillegg. (også arbeidstid ved skifting av dette)

Alle priser er ex. Mva.

